

DANGER!
Provide a disconnect device for the inverter power supply. This device must cut off the power supply whenever necessary (during maintenance for instance).

ATTENTION!
The power supply that feeds the inverter must have a grounded neutral. In case of IT networks, follow the instructions described in the user's manual, available for download on the website: www.weg.net.

NOTE!

- The input power supply voltage must be compatible with the inverter rated voltage.
- Power factor correction capacitors are not needed at the inverter input (L/L1, N/L2, L3 or R, S, T) and must not be installed at the output (U, V, W).

NOTE! The dynamic braking is available from frame size B for the CFW500. For installation information, refer to Item 3.2.3.4 Dynamic Braking of the user's manual, available for download on the website: www.weg.net.

ATTENTION! If a disconnect switch or a contactor is installed at the power supply between the inverter and the motor, never operate it with the motor turning or with voltage at the inverter output.

Connect a fourth cable between the motor ground and the inverter ground.

DANGER!

- The inverter must be connected to a protection grounding (PE).
- Use grounding wiring with a gauge at least equal to that indicated in Table 5.
- The maximum tightening torque of the grounding connections is of 1.7 N.m (15 lbf.in).
- Connect the grounding points of the inverter to a specific grounding rod, or specific grounding point or to the general grounding point (resistance $\leq 10 \Omega$).
- The neutral conductor that powers up the inverter must be solidly grounded; however, this conductor must not be used to ground the inverter.
- Do not share the grounding wiring with other equipment that operate with high currents (e.g. high power motors, soldering machines, etc.).

The schematic diagram illustrates the test setup for the 17-pin connector. It is divided into two main sections. The top section shows a 24V source connected to four diodes (D1, D2, D3, D4) in parallel. These diodes are connected to a 17-pin connector. The bottom section shows a 10V source connected to a 300Ω resistor and a 30kΩ resistor. These components are connected to a 17-pin connector. The 17-pin connector is connected to a 17-pin connector on the right, which is connected to a 17-pin connector on the left.

For further information about the technical specifications, refer to Chapter 8 in the CFW500 user's manual, available for download on the website: www.weg.net.

For the correct connection of the control, use:




1. Gauge of the cables: 0.5 mm² (20 AWG) to 1.5 mm² (14 AWG).
2. Maximum torque: 0.5 N.m (4.50 lbf.in).

- | Inverter Output
Rated Current | Length
of the Cable(s) | Minimum Separation
Distance |
|--|-----------------------------------|--|
| ≤ 24 A | ≤ 100 m (330 ft) | ≥ 10 cm (3.94 in) |
| | > 100 m (330 ft) | ≥ 25 cm (9.84 in) |
| ≥ 28 A | ≤ 30 m (100 ft) | ≥ 10 cm (3.94 in) |
| | > 30 m (100 ft) | ≥ 25 cm (9.84 in) |

⚠ DANGER! Always disconnect the general power supply before making any connection.

- PARAM LOC CONF
READ REM SUB -88888
MODIF G RUN
BASIC
MOTOR -88888.8 kWh
I/O %Hp
NET %CV
HMI Nm/A
SPLC rpm
STARTUP
0 50 100

10.1.1 V/f Control Type (P0202 = 0)

Step	Indication on the Display/Action	Step	Indication on the Display/Action
1	 - Monitoring mode - Press the key ENTER/MENU to enter 1st level of programming mode	2	 The PARAM group is selected, press the keys  or  until selecting the STARTUP group
3	 - When the STARTUP group is selected - Press the key ENTER/MENU	4	 The parameter "P0317 - Oriented Start-up" is then selected, press the ENTER/MENU to get into the parameter content
5	 Change the parameter P0317 to "1 - Yes", by using the  key	6	 If necessary, press ENTER/MENU to modify the content of "P0202 - Control Type" for P0202 = 0 (V/f)
7	 - When the desired value is reached, press ENTER/MENU to save the modification - Press the key  for the next parameter	8	 - If necessary, modify the content of "P0401 - Motor Rated Current" - Press the key  for the next parameter
9	 - If necessary, modify the content of "P0402 - Motor Rated Speed" - Press the key  for the next parameter	10	 - If necessary, modify the content of "P0403 - Motor Rated Frequency" - Press the key  for the next parameter
11	 - To end the Start-up routine, press the key BACK/ESC - To return to the monitoring mode, press the key BACK/ESC again		

- Voltage tolerance: -15 % to +10 % of nominal voltage.
- Frequency: 50/60 Hz (48 Hz to 62 Hz).
- Phase imbalance: $\leq 3\%$ of the rated phase-to-phase input voltage.
- Overvoltage according to Category III (IEC/EN 61010/UL 508C).
- Transient voltage according to Category III.
- Maximum of 10 connections (power up cycles - ON/OFF) per hour (1 every 6 minutes).
- Typical efficiency: $\geq 97\%$.

Safety standards	■ UL 508C - power conversion equipment. ■ Note: Suitable for installation in a compartment handling conditioned air. ■ UL 840 - insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment. ■ IEC/EN 61800-5-1 - safety requirements electrical, thermal and energy. ■ EN 50178 - electronic equipment for use in power installations. ■ IEC/EN 60204-1 - safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: general requirements. ■ Note: for the machine to comply with this standard, the manufacturer of the machine is responsible for installing an emergency stop device and equipment to disconnect the input power supply. ■ IEC/EN 60146 (IEC 146) - semiconductor converters. ■ IEC/EN 61800-2 - adjustable speed electrical power drive systems - part 2: general requirements - rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems.
------------------	---

Electromagnetic compatibility (EMC) standards	■ IEC/EN 61800-3 - adjustable speed electrical power drive systems - part 3: EMC product standard including specific test methods.
	■ CISPR 11 - industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - electromagnetic disturbance characteristics - limits and methods of measurement.
	■ IEC/EN 61000-4-2 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 2: electrostatic discharge immunity test.
	■ IEC/EN 61000-4-3 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 3: radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
	■ IEC/EN 61000-4-4 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 4: electrical fast transient/burst immunity test.
	■ IEC/EN 61000-4-5 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 5: surge immunity test.
	■ IEC/EN 61000-4-6 - electromagnetic compatibility (EMC)- part 4: testing and measurement techniques - section 6: immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
	■ IEC/EN 61000-4-7 - electromagnetic compatibility (EMC)- part 4: testing and measurement techniques - section 7: immunity to magnetic field interference.
Mechanical construction standards	■ EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code).
	■ UL 50 - enclosures for electrical equipment.
	■ IEC/EN 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected locations level 3m4.

Certifications ⁽⁷⁾	Notes
UL and cUL	E184430
CE	
IRAM	
C-Tick	
EAC	

(*) For updated information on certifications, please contact WEG.

Table 5: List of models of CFW500 series. main electrical specifications - frame sizes A to E

Inverter	Number of Input Phases	Power Supply Rated Voltage	Frame Size	Output Rated Current	Maximum Motor	Recommended Fuse			Circuit Breaker		Power Wire Size	Grounding Wire Size	Dynamic Braking												
						I²t [A²s]	Current [A]	Recommended WEG aR Fuse					Maximum Current	Recommended Resistor	Braking rms Current	Power Wire Size for DC+ and BR	Terminals								
		[Vrms]		HD [Arms]	HD [HP/ kW]	[A]	WEG	mm² (AWG)	mm² (AWG)	(I _{avg}) [A]	[Ω]	[A]	mm² (AWG)												
CFW500A01P6S2	1	220...240	A	1.6	0.25/0.18	373	20 ^m	FNH00-20K-A	5.5	MPW18-3-D063	1.5 (16)	2.5 (14)	Dynamic braking not available												
2.6				0.5/0.37	373	20 ^m	FNH00-20K-A	9.0	MPW18-3-U010	1.5 (16)	2.5 (14)														
4.3				1.0/75	373	13.25 ^m	FNH00-25K-A	13.5	MPW18-3-U016	1.5 (16)	2.5 (14)														
7.0				2/1.5	800	40 ^m	FNH00-40K-A	25	MPW40-3-U025	4.0 (12)	4.0 (12)														
CFW500B07P3S2	1	B	7.3	2/1.5	450	40 ^m	FNH00-40K-A	25	MPW40-3-U025	2.5 (14)	4.0 (12)	10	39	7	2.5 (14)										
10			3/2.2	450	63 ^m	FNH1-63K-A	32	MPW40-3-U032	4.0 (12)	4.0 (12)	15	27	11	2.5 (14)											
1.6			0.25/0.18	680	20 ^m	FNH00-20K-A	5.5/2.5 ^m	MPW18-3-D063 / MPW18-3-D025 ^m	1.5 (16)	2.5 (14)	Dynamic braking not available														
2.6			0.5/0.37	680	20 ^m	FNH00-20K-A	9.0/4.0 ^m	MPW18-3-U010 / MPW18-3-U004 ^m	1.5 (16)	2.5 (14)															
CFW500A04P3B2	1/3	A	4.3	1.0/75	680	25/20 ^{m (m)}	FNH00-25K-A / FNH00-20K-A ^m	14/6.3 ^m	MPW18-3-U016 / MPW18-3-D063 ^m	1.5 (16)						2.5 (14)	Dynamic braking not available								
7.3			2/1.5	450	40/20 ^{m (m)}	FNH00-40K-A / FNH00-20K-A ^m	25/12 ^m	MPW40-3-U025 / MPW18-3-U016 ^m	2.5/1.5 (14/16) ^m	4.0 (12)						10						39	7	2.5 (14)	
10			3/2.2	450	63/25 ^{m (m)}	FNH1-63K-A / FNH00-25K-A ^m	32/16 ^m	MPW40-3-U032 / MPW18-3-U016 ^m	4.0/2.5 (12/14) ^m	4.0 (12)	15	27	11	2.5 (14)											
CFW500B10P0B2			B	7.0	2/1.5	680	20 ^m	FNH00-20K-A	10	MPW18-3-U010	1.5 (16)	2.5 (14)	Dynamic braking not available												
9.6	3/2.2	1250		25 ^m	FNH00-25K-A	16	MPW18-3-U016	2.5 (14)	2.5 (14)	Dynamic braking not available															
CFW500B16P0T2	A	16		5/3.7	1000	40 ^m	FNH00-40K-A	25	MPW40-3-U025									4.0 (12)	4.0 (12)	20	20	14	4.0 (12)		
CFW500C24P0T2		C		24	7.5/5.5	1000	63 ^m	FNH00-63K-A	40									MPW40-3-U040	6.0 (10)	4.0 (12)	26	15	13	6.0 (10)	
CFW500D28P0T2			D	28	10/7.5	2750	63 ^m	FNH00-63K-A	40						MPW40-3-U040	10 (8)	10 (8)	38	10	18	10 (8)				
CFW500D33P0T2				D	33	12.5/9.2	2750	80 ^m	FNH00-80K-A	50	MPW65-3-U050	10 (8)	10 (8)	45	8.6	22	10 (8)								
CFW500D47P0T2	E				47	15/11	2750	100 ^m	FNH00-100K-A	65	MPW65-3-U065	10 (8)	10 (8)	45	8.6	22	10 (8)								
CFW500E56P0T2		E			56	20/15	6800	125 ^m	FNH00-125K-A	80	MPW80-3-U080	16 (6)	16 (6)	95	4.7	48	16 (6)								
CFW500A01P0T4			A		1.0	0.25/0.18	450	20 ^m	FNH00-20K-A	1.6	MPW18-3-D016	1.5 (16)	2.5 (14)	Dynamic braking not available											
CFW500A01P6T4				A	1.6	0.5/0.37	450	20 ^m	FNH00-20K-A	2.5	MPW18-3-D025	1.5 (16)	2.5 (14)												
CFW500A02P6T4	B				2.6	1.5/1.1	450	20 ^m	FNH00-20K-A	4.0	MPW18-3-U004	1.5 (16)	2.5 (14)												
CFW500A04P3T4		B			4.3	2/1.5	450	20 ^m	FNH00-20K-A	6.3	MPW18-3-D063	1.5 (16)	2.5 (14)												
CFW500A06P1T4			B		6.1	3/2.2	450	20 ^m	FNH00-20K-A	10	MPW18-3-U010	1.5 (16)	2.5 (14)	Dynamic braking not available											
CFW500B02P6T4				B	2.6	1.5/1.1	450	20 ^m	FNH00-20K-A	4.0	MPW18-3-U004	1.5 (16)	2.5 (14)						6	127	4.5	1.5 (16)			
CFW500B04P3T4	B				4.3	2/1.5	450	20 ^m	FNH00-20K-A	6.3	MPW18-3-D063	1.5 (16)	2.5 (14)						6	127	4.5	1.5 (16)			
CFW500B06P5T4		B			6.5	3/2.2	450	20 ^m	FNH00-20K-A	10	MPW18-3-U010	1.5 (16)	2.5 (14)						8	100	5.7	2.5 (14)			
CFW500B10P0T4			C		10	5/3.7	1000	25 ^m	FNH00-25K-A	16	MPW18-3-U016	2.5 (14)	2.5 (14)	16	47	11.5	2.5 (14)								
CFW500C14P0T4				C	14	7.5/5.5	1000	35 ^m	FNH00-35K-A	20	MPW40-3-U020	4.0 (12)	4.0 (12)	24	33	14	6.0 (10)								
CFW500C16P0T4	D				16	10/7.5	1000	35 ^m	FNH00-35K-A	25	MPW40-3-U025	4.0 (12)	4.0 (12)	24	33	14	6.0 (10)								
CFW500D24P0T4		D			24	15/11	1800	60 ^m	FNH00-63K-A	40	MPW65-3-U040	6.0 (10)	6.0 (10)	34	22	21	10 (8)								
CFW500D31P0T4			E		31	20/15	1800	60 ^m	FNH00-63K-A	50	MPW65-3-U050	10 (8)	10 (8)	48	18	27	10 (8)								
CFW500E39P0T4				E	39	25/18.5	2100	80 ^m	FNH00-80K-A	50	MPW65-3-U050	10 (8)	10 (8)	78	8.6	39	10 (8)								
CFW500E49P0T4	C				49	30/22	13000	100 ^m	FNH00-100K-A	65	MPW65-3-U065	10 (8)	10 (8)	78	8.6	39	10 (8)								
CFW500C01P7T5		C			1.7	1.0/75	495	20 ^m	FNH00-20K-A	2.5	MPW18-3-D025	1.5 (16)	2.5 (14)	1.2	825	0.6	1.5 (16)								
CFW500C03P0T5			C		3.0	2/1.5	495	20 ^m	FNH00-20K-A	4	MPW18-3-U004	1.5 (16)	2.5 (14)	2.6	392	1.3	1.5 (16)								
CFW500C04P3T5				C	4.3	3/2.2	495	20 ^m	FNH00-20K-A	6.3	MPW18-3-D063	1.5 (16)	2.5 (14)	4	249	2	1.5 (16)								
CFW500C07P0T5	C				7.0	5/3.7	495	20 ^m	FNH00-20K-A	10	MPW18-3-U010	2.5 (14)	2.5 (14)	6	165	3	1.5 (16)								
CFW500C10P0T5		C			10	7.5/5.5	495	25 ^m	FNH00-20K-A	16	MPW18-3-U016	2.5 (14)	2.5 (14)	9	110	4.5	1.5 (16)								
CFW500C12P0T5			C		12	10/7.5	495	25 ^m	FNH00-20K-A	16	MPW18-3-U016	2.5 (14)	2.5 (14)	12.2	82	6.1	1.5 (16)								

(1) The first number refers to the single-phase and the second to the three-phase supply.
(2) In order to comply with UL508C standard, use UL ultra fast fuses, for frame sizes A, E
(3) In order to comply with UL508C standard, use fuses UL type J for frame sizes D and

Table 6: List of models of CFW500 series, main electrical specifications - frame sizes F and G

Inverter	Number of Input Phases	Power Supply Rated Voltage	Frame Size	Output Rated Current		Maximum Motor		Power Wire Size	Grounding Wire Size	Dynamic Braking			
				ND	HD	ND	HD			Maximum Current	Recommended Resistor	Braking rms Current	Power Wire Size for DC+ and BR Terminals
				[Arms]	[Arms]	[HP/kW]	[HP/kW]						
		[Vrms]						mm ² (AWG)	mm ² (AWG)	(Imax)	[Ω]	[A]	mm ² (AWG)
CFW500F77POT2	3	220 240	F	77	64	30/22	25/18,5	25 (3)	16 (4)	66.7	6	43	10 (6)
CFW500F88POT2	3			88	75	30/22	30/22	35 (2)	16 (4)	66.7	6	43	10 (6)
CFW500F0105T2	3			105	88	40/30	30/22	50 / 35 (1 / 2) ⁽¹⁾	16 (4)	133	3	90	35 (2)
CFW500F77POT4	3	380 480	F	77	61	50/37	40/30	25 (3)	16 (4)	66.7	12	43	10 (6)
CFW500F88POT4	3			88	73	60/45	50/37	35 (2)	16 (4)	66.7	12	43	10 (6)
CFW500F0105T4	3			105	88	75/55	60/45	50 / 35 (1 / 2) ⁽¹⁾	16 (4)	129	6.2	63	25 (4)
CFW500G0145T2	3	220 240	G	145	115	60/45	40/30	70 (2/0) / 50 (1/0) ⁽¹⁾	35 (2)	267	1.5	142	2x25 (2x4)
CFW500G0180T2	3			180	145	75/55	60/45	2x35 (2x2) / 2x25 (2x4) ⁽¹⁾	50 (1)	267	1.5	180	2x35 (2x2)
CFW500G0211T2	3			211	180	75/55	75/55	2x50 (2x1) / 2x35 (2x2) ⁽¹⁾	70 (2/0)	364	1.2	191.7	2x50 (2x1/0)
CFW500G0142T4	3	380 480	G	142	115	100/75	75/55	70 (2/0) / 50 (1/0) ⁽¹⁾	35 (2)	267	3	142	2x25 (2x4)
CFW500G0180T4	3			180	142	150/110	100/75	2x35 (2x2) / 2x25 (2x4) ⁽¹⁾	50 (1)	267	3	180	2x35 (2x2)
CFW500G0211T4	3			211	180	175/132	150/110	2x50 (2x1) / 2x35 (2x2) ⁽¹⁾	70 (2/0)	364	2.2	191.7	2x50 (2x1/0)

(1) The first number refers to ND application and the second to HD application.




Figura 4: (a) a (c) Conexões de potência e aterramento

9.3.1 Conexões de Entrada

PERIGO!
Prever um dispositivo para seccionamento da alimentação do inversor. Este deve seccionar a rede de alimentação para o inversor quando necessário (por exemplo: durante trabalhos de manutenção).

ATENÇÃO!
A rede que alimenta o inversor deve ter o neutro solidamente aterrado. No caso de rede IT, seguir as instruções descritas no manual do usuário, disponível para download no site: www.weg.net.

NOTA!

- A tensão de rede deve ser compatível com a tensão nominal do inversor.
- Capacitores de correção do fator de potência não são necessários na entrada (L/L1, N/L2, L3 ou R, S, T) e não devem ser conectados na saída (U, V, W).

Capacidade da rede de alimentação

- Adequado para uso em circuitos com capacidade de entregar no máximo 30.000 Arms simétricos (200 V, 480 V ou 600 V), quando protegido por fusíveis conforme especificação da Tabela 5.

9.3.2 Frenagem Reostática

NOTA!
A frenagem reostática está disponível nos modelos a partir da mecânica B do CFW500. Para informações de instalação consulte o Item 3.2.3.4 Frenagem Reostática no manual do usuário, disponível para download no site: www.weg.net.

9.3.3 Conexões de Saída

ATENÇÃO!

- O inversor possui proteção eletrônica de sobrecarga do motor, que deve ser ajustada de acordo com o motor usado. Quando diversos motores forem conectados ao mesmo inversor utilize relés de sobrecarga individuais para cada motor.
- A proteção de sobrecarga do motor disponível no CFW500 está de acordo com a norma UL508C, observe as informações a seguir:
 - Corrente de "trip" igual a 1,2 vezes a corrente nominal do motor (P0401).
 - Quando os parâmetros P0156, P0157 e P0158 (Corrente de Sobrecarga a 100 %, 50 %, 50 % e 5 % da velocidade nominal, respectivamente) são ajustados manualmente, o valor máximo para atender a condição 1 é 1,1 x P0401.

ATENÇÃO!
Se uma chave isoladora ou contator for inserido na alimentação do motor nunca os opere com o motor girando ou com tensão na saída do inversor.

As características do cabo utilizado para conexão do inversor ao motor, bem como a sua interligação e localização física, são de extrema importância para evitar interferência eletromagnética em outros dispositivos, além de afetar a vida útil do isolamento das bobinas e dos rolamentos dos motores acionados pelos inversores.

Mantenha os cabos do motor separados dos demais cabos (cabos de sinal, cabos de comando, etc) conforme Item 9.3.6 Distância para Separação de Cabos.

Conecte um quarto cabo entre o terra do motor e o terra do inversor.


9.3.4 Conexões de Aterramento

PERIGO!

- O inversor deve ser obrigatoriamente ligado a um terra de proteção (PE).
- Utilizar fiação de aterramento com bitola, no mínimo, igual à indicada na Tabela 5.
- O torque máximo de aperto das conexões de aterramento é de 1,7 N.m (15 lbf.in).
- Conecte os pontos de aterramento do inversor a uma haste de aterramento específica, ou ao ponto de aterramento específico ou ainda ao ponto de aterramento geral (resistência $\leq 10 \Omega$).
- O condutor neutro da rede que alimenta o inversor deve ser solidamente aterrado, porém o mesmo não deve ser utilizado para aterramento do inversor.
- Não compartilhe a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas correntes (ex.: motores de alta potência, máquinas de solda, etc.).

9.3.5 Conexões de Controle

As conexões de controle (entrada/saída analógica, entradas/saídas digitais e interface RS485) devem ser feitas de acordo com a especificação do conector do módulo plug-in conectado ao CFW500, consulte o guia do módulo plug-in na embalagem do módulo do produto. As funções e conexões típicas para o módulo plug-in padrão CFW500-IOS são apresentadas na Figura 5.



(*) A entrada digital 2 (D2) também pode ser usada como entrada em frequência (F). Para mais detalhes consulte o manual de programação do CFW500, disponível para download no site: www.weg.net.
(**) Para mais informações sobre as especificações técnicas consulte o Capítulo 8 do manual do usuário do CFW500, disponível para download no site: www.weg.net.

Figura 5: Sinais do conector do módulo plug-in CFW500-IOS

Para correta instalação da fiação de controle, utilize:

- Bitola dos cabos: 0,5 mm² (20 AWG) a 1,5 mm² (14 AWG).
- Torque máximo: 0,5 N.m (4,50 lbf.in).
- Fiações no conector do módulo plug-in com cabo blindado e separadas das demais fiações (potência, comando em 110 V / 220 Vca, etc, conforme o Item 9.3.6 Distância para Separação de Cabos).
- Relés, contadores, solenóides ou bobinas de freios eletromecânicos instalados próximos aos inversores podem eventualmente gerar interferências no circuito de controle. Para eliminar este efeito, supressores RC devem ser conectados em paralelo com as bobinas destes dispositivos, no caso de alimentação CA, e diodos de roda-livre no caso de alimentação CC.
- Na utilização da HMI externa, deve-se ter o cuidado de separar o cabo que a conecta ao inversor dos demais cabos existentes na instalação mantendo uma distância mínima de 10 cm.
- Quando utilizada referência analógica (AI1) e a frequência oscilar (problema de interferência eletromagnética), interligar GND do conector do módulo plug-in à conexão de aterramento do inversor.


9.3.6 Distância para Separação de Cabos

Corrente Nominal de Saída do Inversor	Comprimento do(s) Cabo(s)	Distância Mínima de Separação
≤ 24 A	≤ 100 m (330 ft)	≥ 10 cm (3,94 in)
	> 100 m (330 ft)	≥ 25 cm (9,84 in)
≥ 28 A	≤ 30 m (100 ft)	≥ 10 cm (3,94 in)
	> 30 m (100 ft)	≥ 25 cm (9,84 in)

10 PREPARAÇÃO E ENERGIZAÇÃO

PERIGO!
Sempre desconecte a alimentação geral antes de efetuar quaisquer conexões.

- Verifique se as conexões de potência, aterramento e de controle estão corretas e firmes.
- Retire todos os restos de materiais do interior do inversor ou acionamento.
- Verifique as conexões do motor e se a corrente e tensão do motor estão de acordo com o inversor.
- Desacople mecanicamente o motor da carga. Se o motor não pode ser desacoplado, tenha certeza que o giro em qualquer direção (horário ou anti-horário) não causará danos à máquina ou risco de acidentes.
- Feche as tampas do inversor ou acionamento.
- Faça a medição da tensão da rede e verifique se está dentro da faixa permitida, conforme apresentado no Capítulo 11 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
- Energize a entrada: feche a seccionadora de entrada.
- Verifique o sucesso da energização:
O display da HMI indica:



10.1 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

10.1.1 Tipo de Controle V/f (P0202 = 0)

Seq	Indicação no Display/Ação	Seq	Indicação no Display/Ação
1	 ■ Modo monitoração ■ Pressione a tecla ENTER/MENU para entrar no 1º nível do modo de programação	2	 ■ O grupo PARAM está selecionado, pressione as teclas ou até selecionar o grupo STARTUP
3	 ■ Quando selecionado o grupo STARTUP pressione a tecla ENTER/MENU	4	 ■ O parâmetro "P0317 0 Start-up Orientado" está selecionado, pressione ENTER/MENU para acessar o conteúdo do parâmetro
5	 ■ Altere o conteúdo do parâmetro P0317 para "1 - Sim" usando a tecla	6	 ■ Se necessário, pressione ENTER/MENU para alterar o conteúdo de "P0202 - Tipo de Controle" para P0202 = 0 (V/f)
7	 ■ Quando atingir o valor desejado, pressione ENTER/MENU para salvar a alteração ■ Pressione a tecla para o próximo parâmetro	8	 ■ Se necessário altere o conteúdo de "P0401 - Corrente Nominal Motor" ■ Pressione a tecla para o próximo parâmetro
9	 ■ Se necessário altere o conteúdo de "P0402 - Rotação Nominal Motor" ■ Pressione a tecla para o próximo parâmetro	10	 ■ Se necessário altere o conteúdo de "P0403 - Frequência Nominal Motor" ■ Pressione a tecla para o próximo parâmetro
11	 ■ Para encerrar a rotina de Start-up, pressione a tecla BACK/ESC ■ Para retornar ao modo monitoração, pressione a tecla BACK/ESC novamente		

11 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

11.1 DADOS DE POTÊNCIA

Fonte de alimentação:

- Tolerância de tensão: -15 % a +10 % da tensão nominal.
- Frequência: 50/60 Hz (48 Hz a 62 Hz).
- Desbalanceamento de fase: ≤ 3 % da tensão de entrada fase-fase nominal.
- Sobretensões de acordo com Categoria III (IEC/EN 61010/UL 508C).
- Tensões transientes de acordo com a Categoria III.
- Máximo de 10 conexões por hora (1 a cada 6 minutos).
- Rendimento típico: ≥ 97 %.

12 NORMAS CONSIDERADAS

Tabela 4: Normas consideradas	
Normas de segurança	- UL 508C - power conversion equipment Note: Suitable for Installation in a compartment handling conditioned air - UL 840 - insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment - IEC/EN 61800-5-1 - safety requirements electrical, thermal and energy - EN 50178 - electronic equipment for use in power installations - IEC/EN 60204-1 - safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: general requirements Note: para ter uma máquina em conformidade com essa norma, o fabricante da máquina é responsável pela instalação de um dispositivo de parada de emergência e um equipamento para seccionamento da rede - IEC/EN 60146 (IEC 146) - semiconductor converters - IEC/EN 61800-2 - adjustable speed electrical power drive systems - part 2: general requirements - rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems

Normas de compatibilidade eletromagnética	- IEC/EN 61800-3 - adjustable speed electrical power drive systems - part 3: EMC product standard including specific test methods - CISPR 11 - Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - IEC/EN 61000-4-2 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 2: electrostatic discharge immunity test - IEC/EN 61000-4-3 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 3: radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test - IEC/EN 61000-4-4 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 4: electrical fast transient/burst immunity test - IEC/EN 61000-4-5 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 5: surge immunity test - IEC/EN 61000-4-6 - electromagnetic compatibility (EMC)- part 4: testing and measurement techniques - section 6: immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
Normas de construção mecânica	- IEC/EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code) - UL 50 - enclosures for electrical equipment - IEC/EN 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected locations level 3m4

13 CERTIFICAÇÕES


Certificações (*)	Observações
UL e cUL	E184430
CE	
IRAM	
C-Tick	
EAC	

(*) Para informação atualizada sobre certificações consultar a WEG.

14 RELAÇÃO DE MODELOS DA LINHA CFW500

Tabela 5: Relação de modelos da linha CFW500, especificações elétricas principais - mecânicas A e E

Inversor	Nº de Fases de Alimentação	Tensão Nominal de Alimentação	Mecânica	Corrente Nominal de Saída	Motor Máximo	Fusível Recomendado			Disjuntor	Bitola dos Cabos de Potência	Bitola do Cabo de Aterramento	Frenagem Reostática								
						I²t [A²s]	Corrente [A]	Fusível aR WEG Recomendado				Corrente Máxima Resistor Recomendado	Corrente Eficaz de Frenagem	Bitola dos Cabos +UD e BR						
[Vrms]	HD [Arms]	HD [HP/ kW]	[A]	WEG	mm² (AWG)	mm² (AWG)	(I _{max}) [A]	[Ω]	[A]	mm² (AWG)										
CFW500A01P6S2	1	220...240	A	1,6	0,25/0,18	373	20 ^(a)	FNH00-20K-A	5,5	MPW18-3-D063	1,5 (16)	2,5 (14)	Frenagem reostática não disponível							
2,6				0,5/0,37	373	20 ^(a)	FNH00-20K-A	9,0	MPW18-3-U010	1,5 (16)	2,5 (14)									
4,3				1/0,75	373	25 ^(a)	FNH00-25K-A	13,5	MPW18-3-U016	1,5 (16)	2,5 (14)									
7,0				2/1,5	800	40 ^(a)	FNH00-40K-A	25	MPW40-3-U025	4,0 (12)	4,0 (12)									
CFW500B07P3S2	1	220...240	B	7,3	2/1,5	450	40 ^(a)	FNH00-40K-A	25	MPW40-3-U025	2,5 (14)	4,0 (12)	10	39	7	2,5 (14)				
10				3/2,2	450	63 ^(a)	FNH1-63K-A	32	MPW40-3-U032	4,0 (12)	4,0 (12)	15	27	11	2,5 (14)					
1,6				0,25/0,18	680	20 ^(a)	FNH00-20K-A	5,5/2,5 ^(a)	MPW18-3-D063 / MPW18-3-D025 ^(a)	1,5 (16)	2,5 (14)	Frenagem reostática não disponível								
2,6				0,5/0,37	680	20 ^(a)	FNH00-20K-A	9,0/4,0 ^(a)	MPW18-3-U010 / MPW18-3-U004 ^(a)	1,5 (16)	2,5 (14)									
CFW500A04P3B2	1/3	220...240	A	4,3	1/0,75	680	25/20 ^{(a)(b)}	FNH00-25K-A / FNH00-20K-A ^(a)	14,6/3 ^(a)	MPW18-3-U016 / MPW18-3-D063 ^(a)	1,5 (16)					2,5 (14)				
CFW500B07P3B2				7,3	2/1,5	450	40/20 ^{(a)(b)}	FNH00-40K-A / FNH00-20K-A ^(a)	25/12 ^(a)	MPW40-3-U025 / MPW18-3-U016 ^(a)	2,5/1,5 (14/16) ^(a)					4,0 (12)	10	39	7	2,5 (14)
CFW500B10P0B2				10	3/2,2	450	63/25 ^{(a)(b)}	FNH1-63K-A / FNH00-25K-A ^(a)	32/16 ^(a)	MPW40-3-U032 / MPW18-3-U016 ^(a)	4,0/2,5 (12/14) ^(a)	4,0 (12)	15	27	11	2,5 (14)				
CFW500A07P0T2				7,0	2/1,5	680	20 ^(a)	FNH00-20K-A	10	MPW18-3-U010	1,5 (16)	2,5 (14)	Frenagem reostática não disponível							
CFW500A09P6T2	A	9,6	3/2,2	1250	25 ^(a)	FNH00-25K-A	16	MPW18-3-U016	2,5 (14)	2,5 (14)										
CFW500B16P0T2	3	380...480	B	16	5/3,7	1000	40 ^(a)	FNH00-40K-A	25	MPW40-3-U025	4,0 (12)	4,0 (12)	20	20	14	4,0 (12)				
CFW500C24P0T2				C	24	7,5/5,5	1000	63 ^(a)	FNH00-63K-A	40	MPW40-3-U040	6,0 (10)	4,0 (12)	26	15	13	6,0 (10)			
CFW500D28P0T2				D	28	10/7,5	2750	63 ^(a)	FNH00-63K-A	40	MPW40-3-U040	10 (8)	10 (8)	38	10	18	10 (8)			
CFW500D33P0T2					33	12,5/9,2	2750	80 ^(a)	FNH00-80K-A	50	MPW65-3-U050	10 (8)	10 (8)	45	8,6	22	10 (8)			
CFW500D47P0T2	47	15/11	2750		100 ^(a)	FNH00-100K-A	65	MPW65-3-U065	10 (8)	10 (8)	45	8,6	22	10 (8)						
CFW500E56P0T2	E	56	20/15		6600	125 ^(a)	FNH00-125K-A	80	MPW80-3-U080	16 (6)	16 (6)	95	4,7	48	16 (6)					
CFW500A01P0T4		A	1,0	0,25/0,18	450	20 ^(a)	FNH00-20K-A	1,6	MPW18-3-D016	1,5 (16)	2,5 (14)	Frenagem reostática não disponível								
CFW500A01P6T4			1,6	0,5/0,37	450	20 ^(a)	FNH00-20K-A	2,5	MPW18-3-D025	1,5 (16)	2,5 (14)									
CFW500A02P6T4			2,6	1,5/1,1	450	20 ^(a)	FNH00-20K-A	4,0	MPW18-3-U004	1,5 (16)	2,5 (14)									
CFW500A04P3T4	4,3		2/1,5	450	20 ^(a)	FNH00-20K-A	6,3	MPW18-3-D063	1,5 (16)	2,5 (14)										
CFW500A06P1T4	3	380...480	A	6,1	3/2,2	450	20 ^(a)	FNH00-20K-A	10	MPW18-3-U010	1,5 (16)	2,5 (14)	Frenagem reostática não disponível							
CFW500B02P6T4				2,6	1,5/1,1	450	20 ^(a)	FNH00-20K-A	4,0	MPW18-3-U004	1,5 (16)	2,5 (14)					6	127	4,5	1,5 (16)
CFW500B04P3T4				4,3	2/1,5	450	20 ^(a)	FNH00-20K-A	6,3	MPW18-3-D063	1,5 (16)	2,5 (14)					6	127	4,5	1,5 (16)
CFW500B06P5T4				6,5	3/2,2	450	20 ^(a)	FNH00-20K-A	10	MPW18-3-U010	1,5 (16)	2,5 (14)					8	100	5,7	2,5 (14)
CFW500B10P0T4	3	380...480	B	10	5/3,7	1000	25 ^(a)	FNH00-25K-A	16	MPW18-3-U016	2,5 (14)	2,5 (14)	16	47	11,5	2,5 (14)				
CFW500C14P0T4				C	14	7,5/5,5	1000	35 ^(a)	FNH00-35K-A	20	MPW40-3-U020	4,0 (12)	4,0 (12)	24	33	14	6,0 (10)			
CFW500C16P0T4					16	10/7,5	1000	35 ^(a)	FNH00-35K-A	25	MPW40-3-U025	4,0 (12)	4,0 (12)	24	33	14	6,0 (10)			
CFW500D24P0T4					D	24	15/11	1800	60 ^(a)	FNH00-63K-A	40	MPW65-3-U040	6,0 (10)	6,0 (10)	34	22	21	10 (8)		
CFW500D31P0T4	31	20/15	1800			60 ^(a)	FNH00-63K-A	50	MPW65-3-U050	10 (8)	10 (8)	48	18	27	10 (8)					
CFW500E39P0T4	39	25/18,5	2100	80 ^(a)		FNH00-80K-A	50	MPW65-3-U050	10 (8)	10 (8)	78	8,6	39	10 (8)						
CFW500E49P0T4	E	49	30/22	13000		100 ^(a)	FNH00-100K-A	65	MPW65-3-U065	10 (8)	10 (8)	78	8,6	39	10 (8)					
CFW500C01P7T5		500...600	C	1,7	1/0,75	495	20 ^(a)	FNH00-20K-A	2,5	MPW18-3-D025	1,5 (16)	2,5 (14)	1,2	825	0,6	1,5 (16)				
CFW500C03P0T5				3,0	2/1,5	495	20 ^(a)	FNH00-20K-A	4	MPW18-3-U004	1,5 (16)	2,5 (14)	2,6	392	1,3	1,5 (16)				
CFW500C04P3T5				4,3	3/2,2	495	20 ^(a)	FNH00-20K-A	6,3	MPW18-3-D063	1,5 (16)	2,5 (14)	4	249	2	1,5 (16)				
CFW500C07P0T5	7,0			5/3,7	495	20 ^(a)	FNH00-20K-A	10	MPW18-3-U010	2,5 (14)	2,5 (14)	6	165	3	1,5 (16)					
CFW500C10P0T5	500...600	500...600	C	10	7,5/5,5	495	25 ^(a)	FNH00-20K-A	16	MPW18-3-U016	2,5 (14)	2,5 (14)	9	110	4,5	1,5 (16)				
CFW500C12P0T5				12	10/7,5	495	25 ^(a)	FNH00-20K-A	16	MPW18-3-U016	2,5 (14)	2,5 (14)	12,2	82	6,1	1,5 (16)				



9.3.1 输入连接

危险!
提供变频器电源断开设备。必要时，设备必须切断电源（例如，在维护期间）。

警告!
逆变器的供电电源必须正确接地。对于IT网络，请遵循《用户手册》（下载网址: www.weg.net）中的说明。

注意!

- 输入电源电压必须与变频器的额定电压兼容。
- 在变频器输入端，不需要功率因数校正电容器（L/L1、N/L2、L3 或 R、S、T），且不能在输出端（U、V、W）安装。

电源容量
■ 如表 5 所示，受保险丝保护时，适用于提供不超过 30000A 对称（200 V、 480 V 或 600 V）电流的电路使用。

9.3.2 直流环节电感/电源电感

注意!
机座号为B的CFW500逆变器可提供动态制动。有关安装信息，请参阅《用户手册》（下载网址: www.weg.net）第3.2.3.4章节“动态制动”。

9.3.3 输出连接

警告!
此变频器具有一个电子式电机过载保护装置，该保护装置可根据其所驱动的电机进行调节。如果有多台电机同一台变频器连接 则需为每一台电机安装独立的过载继电器。
CFW500 可用电机过载保护是根据 UL508C 标准执行的。请注意以下信息：
1. 跳闸电流等于电机额定电流（P0401）的 1.2 倍。
2. 手动设置 P0156、P0157 和 P0158（分别为额定转速 100%、50% 和 5%的过载电流）参数时，满足条件 1 的最大值是 1.1×P0401。

警告!
如果执行电源断开动作的开关或接触器安装在变频器和电机之间，禁止在电机运行或变频器有输出电压时进行操作。

电缆（用于将电动机连接至变频器）的特性，以及它的互连和布线，在避免在其它设备的电磁干扰和不影响受控电机绕组和轴承寿命周期方面是极其重要的。

根据电缆间隔距离项 9.3.6，将电机电缆与其它电缆（信号电缆、传感器电缆、控制电缆等）保持间隔。

使用第四根电缆连接电机接地和变频器接地。

9.3.4 接地连接

危险!
变频器必须连接到一个保护接地（PE）。

- 接地线的选择使用规格需至少同等于表5所示数据。
- 接地连接的最大拧紧扭矩为 1.7 牛·米（15 磅力·英寸）。
- 将变频器的接地点连接到特定的接地棒，或特定的接地点，或一般的接地点（电阻≤10Ω）。
- 为变频器上电的中性导体必须直接接地；但是，该导体不能用于接地变频器。
- 不要与其他大电流运行的设备共用接地线（例如：高功率电机、焊接机等）。

9.3.5 控制连接

控制连接（模拟输入/输出、数字输入/输出和 RS485 接口）必须根据连接至 CFW500 的插件模块连接器的规格来执行。

参考产品包中插件模块的指南。CFW500-10S 标准插件模块的特色功能和连接如图 5 所示。




图 5: CFW500-10S 插件模块连接器的信号

对于控制的正确连接，使用：
1. 电缆计：0.5 mm² (20 AWG) to 1.5 mm² (14 AWG)。
2. 最大扭矩：0.5 牛·米 (4.50 磅力·英寸)。
3. 根据电缆分离距离项 9.3.6，配备屏蔽电缆插件模块连接器及从其他接线分离（电源，110 V/220 Vac 控制 等）的接线。
4. 控制电路中的继电器、接触器、螺线管或安装在接近变频器的机电制动器线圈偶尔产生干扰。为了消除这种影响，RC 抑制器（交流电源）或续流二极管（直流电源）必须并列连接到这些装置的线圈。
5. 当使用外部 IMI 时，连接至变频器的电缆必须与安装的其他电缆分离，保持 10 厘米的最小距离。
6. 当使用模拟参考（AI1）和频率振荡（电磁干扰的问题）时，将插件模块连接器的接地互连至变频器接地连接。


9.3.6 电缆间隔距离

表 3: 电缆间隔距离		
变频器输出 额定电流	电缆 长度	最小间隔 距离
≤ 24 A	≤ 100 m (330 ft)	≥ 10 cm (3.94 in)
	> 100 m (330 ft)	≥ 25 cm (9.84 in)
≥ 28 A	≤ 30 m (100 ft)	≥ 10 cm (3.94 in)
	> 30 m (100 ft)	≥ 25 cm (9.84 in)

10 通电准备

危险!
进行任何接线工作前，请始终断开总电源。

- 检查电源、接地和控制连接是否正确牢固。
- 清除变频器内遗留的所有安装材料。
- 检查电机连接，以及电机电流和电压是否与变频器匹配。
- 断开负载与电机的机械连接。如果电机无法脱开，确保在任何方向（顺时针或逆时针）的旋转不会造成机器损坏或意外事故的风险。
- 安装变频器或驱动保护装置。
- 测量输入电源的电压，参照第 11 章技术规范，检查电压是否在允许的范围内。
- 变频器输入端通电：闭合断路器。
- 检查变频器成功通电：
HMI 显示屏显示：



10.1 启动

10.1.1 V/f 控制类型（P0202 = 0）

顺序号	显示/操作指示	顺序号	显示/操作指示
1	 ■ 监控模式 ■ 按下 ENTER/MENU（输入/菜单）键，进入第一层主菜单编程模式选择	2	 ■ 选择 PARAM（参数）组，按下 或 键直至选择 STARTUP（启动）组
3	 ■ 选择STARTUP模式 ■ 按下 ENTER/MENU（输入/菜单）键	4	 ■ 然后选择参数“P0317 - 定向启动”，按下ENTER/MENU（输入/菜单）键查看参数内容
5	 ■ 使用 键将参数P0317更改为“1 - 是”	6	 ■ 必要时，按下 ENTER/MENU（输入/菜单）键，将“P0202 - 控制类型”的内容修改为 P0202 = 0（V/f）
7	 ■ 当目标值修改完成，按下 ENTER/MENU（输入/菜单），保存修改 ■ 按下 键，设置其他参数	8	 ■ 必要时，修改“P0401 - 电机额定电流”的内容 ■ 按下 键，设置其他参数
9	 ■ 必要时，修改“P0402 - 电机额定转速”的内容 ■ 按下 键，设置其他参数	10	 ■ 必要时，修改“P0403 - 电机额定频率”的内容 ■ 按下 键，设置其他参数
11	 ■ 结束STARTUP模式，按 BACK/ESC（返回/退出）键 ■ 返回监控模式，再次按 BACK/ESC（返回/退出）键		

11 技术规范

11.1 功率数据

电源：
■ 公差：-15 % to +10 %。
■ 频率：50/60 赫兹（48 赫兹至 62 赫兹）。
■ 不平衡：≤ 3 % 的额定相与相输入电压。
■ 根据类别 III（EN 61010/UL 508C）的超电压。
■ 根据类别 III 的瞬时电压。
■ 每小时（每 6 分钟 1 次）最多 10 次连接（加电循环 - ON/OFF）。
■ 典型效率：≥ 97 %。

12 考虑标准

表 4: 考虑后的标准	
安全标准	■ UL 508C - 电源转换设备。 注：适合安装在装有空调的隔间内。 ■ UL 840 - 绝缘配合包括电气设备的电气间隙和爬电距离。 ■ EN 61800-5-1 - 电、热和能量的安全要求。 ■ EN 50178 - 用于电力安装电子设备。 ■ EN 60204-1 - 机械安全性。机器的电气设备。第 1 部分：一般要求。 ■ 注：对于符合此标准的机器，该机器制造商负责安装用断开输入电源的紧急停止装置和设备。 ■ EN 60146 (IEC 146) - 半导体转换器。 ■ EN 61800-2 - 可调速电源驱动系统 - 第 2 部分：一般要求 - 低压变频交流电源驱动系统等级规范。

电磁兼容性(EMC)标准	■ EN 61800-3 - 可调速电源驱动系统 - 第 3 部分：包括具体测试方法的 EMC 产品标准。 ■ 工业、科学和医疗（ISM）用射频设备 - 无线干扰特性 - 极限值和测量方法。 ■ EN 61000-4-2 - 电磁兼容性（EMC）- 第 4 部分：试验和测量技术 - 第 2 节：静电放电抗扰度试验。 ■ EN 61000-4-3 - 电磁兼容性（EMC）- 第 4 部分：试验和测量技术 - 第 3 节：辐射、射频、电磁场抗扰度试验。 ■ EN 61000-4-4 - 电磁兼容性（EMC）- 第 4 部分：试验和测量技术 - 第 4 节：电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验。 ■ EN 61000-4-5 - 电磁兼容性（EMC）- 第 4 部分：试验和测量技术 - 第 5 节：振落抗扰度试验。 ■ EN 61000-4-6 - 电磁兼容性（EMC）- 第 4 部分：试验和测量技术 - 第 6 节：传导骚扰抗干扰性、射频场感应。
机械施工标准	■ EN 60529 - 由附件提供的防护等级（IP代码）。 ■ UL 50 - 电气设备附件。 ■ IEC / EN 60721-3-3 - 环境条件的分类-第3部分：环境参数组及其严重程度的分类-第3节：在3m4的受天气保护的位置固定使用。

13 认证

认证 (*)	备注
UL和CUL	E184430
CE	
IRAM	
C-Tick	
EAC	

(*) 有关认证的更新信息，请联系WEG。

14 型号 CFW500 系列列表


表 5: CFW500系列的型号列表, 主要电气规格-帧尺寸A到E																	
逆变器	输入相数	电源的额定电压 [Vrms]	机座号	输出电 流 [A]	额 定 电 机 功 率 [HP/ kW]	推荐保险丝				断路器	电源线规格 mm² (AWG)	接地线规格 mm² (AWG)	动态制动				
						I²t [A²s]	电流 [A]	推荐的WEG aR保险丝	最大电流 [A]				推荐电阻器 [Ω]	制动电流 [A]	D C + 和 B R 接线 端子的 规格 mm² (AWG)		
																HD [Arms]	HD [HP/ kW]
CFW500A01P6S2	1	220...240	A	1.6	0.25/0.18	373	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	5.5	MPW18-3-D063	1.5 (16)	2.5 (14)	动态制动不可用				
CFW500A02P6S2				2.6	0.5/0.37	373	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	9.0	MPW18-3-U010	1.5 (16)	2.5 (14)					
CFW500A04P3S2				4.3	1/0.75	373	25 ^Ⅲ	FNH00-25K-A	13.5	MPW18-3-U016	1.5 (16)	2.5 (14)					
CFW500A07P0S2				7.0	2/1.5	800	40 ^Ⅲ	FNH00-40K-A	25	MPW40-3-U025	4.0 (12)	4.0 (12)					
CFW500B07P3S2	1	220...240	B	7.3	2/1.5	450	40 ^Ⅲ	FNH00-40K-A	25	MPW40-3-U025	2.5 (14)	4.0 (12)	10	39	7	2.5 (14)	
CFW500B10P0S2				10	3/2.2	450	63 ^Ⅲ	FNH1-63K-A	32	MPW40-3-U032	4.0 (12)	4.0 (12)	15	27	11	2.5 (14)	
CFW500A01P6B2				A	1.6	0.25/0.18	680	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	5.5/2.5 ^Ⅲ	MPW18-3-D063 / MPW18-3-D025 ^Ⅲ	1.5 (16)	2.5 (14)	动态制动不可用			
CFW500A02P6B2					2.6	0.5/0.37	680	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	9.0/4.0 ^Ⅲ	MPW18-3-U010 / MPW18-3-U004 ^Ⅲ	1.5 (16)	2.5 (14)				
CFW500A04P3B2	4.3	1/0.75	680		25/20 ^{ⅢⅢ}	FNH00-25K-A / FNH00-20K-A ^Ⅲ	14/6.3 ^Ⅲ	MPW18-3-U016 / MPW18-3-D063 ^Ⅲ	1.5 (16)	2.5 (14)							
CFW500B07P3B2	1/3	220...240	B	7.3	2/1.5	450	40/20 ^{ⅢⅢ}	FNH00-40K-A / FNH00-20K-A ^Ⅲ	25/12 ^Ⅲ	MPW40-3-U025 / MPW18-3-U016 ^Ⅲ	2.5/1.5 (14/16) ^Ⅲ	4.0 (12)	10	39	7	2.5 (14)	
CFW500B10P0B2				10	3/2.2	450	63/25 ^{ⅢⅢ}	FNH1-63K-A / FNH00-25K-A ^Ⅲ	32/16 ^Ⅲ	MPW40-3-U032 / MPW18-3-U016 ^Ⅲ	4.0/2.5 (12/14) ^Ⅲ	4.0 (12)	15	27	11	2.5 (14)	
CFW500A07P0T2				A	7.0	2/1.5	680	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	10	MPW18-3-U010	1.5 (16)	2.5 (14)	动态制动不可用			
CFW500A09P6T2					9.6	3/2.2	1250	25 ^Ⅲ	FNH00-25K-A	16	MPW18-3-U016	2.5 (14)	2.5 (14)				
CFW500B16P0T2	16	5/3.7	1000		40 ^Ⅲ	FNH00-40K-A	25	MPW40-3-U025	4.0 (12)	4.0 (12)	20	20	14				
CFW500C24P0T2	3	380...480	C	24	7.5/5.5	1000	63 ^Ⅲ	FNH00-63K-A	40	MPW40-3-U040	6.0 (10)	4.0 (12)	26	15	13	6.0 (10)	
CFW500D28P0T2				28	10/7.5	2750	63 ^Ⅲ	FNH00-63K-A	40	MPW40-3-U040	10 (8)	10 (8)	38	10	18	10 (8)	
CFW500D33P0T2				33	12.5/9.2	2750	80 ^Ⅲ	FNH00-80K-A	50	MPW65-3-U050	10 (8)	10 (8)	45	8.6	22	10 (8)	
CFW500D47P0T2				47	15/11	2750	100 ^Ⅲ	FNH00-100K-A	65	MPW65-3-U065	10 (8)	10 (8)	45	8.6	22	10 (8)	
CFW500E56P0T2	3	380...480	E	56	20/15	6600	125 ^Ⅲ	FNH00-125K-A	80	MPW80-3-U080	16 (6)	16 (6)	95	4.7	48	16 (6)	
CFW500A01P0T4				A	1.0	0.25/0.18	450	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	1.6	MPW18-3-D016	1.5 (16)	2.5 (14)	动态制动不可用			
CFW500A01P6T4					1.6	0.5/0.37	450	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	2.5	MPW18-3-D025	1.5 (16)	2.5 (14)				
CFW500A02P6T4					2.6	1.5/1.1	450	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	4.0	MPW18-3-U004	1.5 (16)	2.5 (14)				
CFW500A04P3T4	3	380...480	B	4.3	2/1.5	450	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	6.3	MPW18-3-D063	1.5 (16)	2.5 (14)	6	127	4.5	1.5 (16)	
CFW500A06P1T4				6.1	3/2.2	450	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	10	MPW18-3-U010	1.5 (16)	2.5 (14)					
CFW500B02P6T4				2.6	1.5/1.1	450	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	4.0	MPW18-3-U004	1.5 (16)	2.5 (14)					
CFW500B04P3T4				4.3	2/1.5	450	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	6.3	MPW18-3-D063	1.5 (16)	2.5 (14)					
CFW500B06P5T4	3	380...480	C	6.5	3/2.2	450	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	10	MPW18-3-U010	1.5 (16)	2.5 (14)	8	100	5.7	2.5 (14)	
CFW500B10P0T4				10	5/3.7	1000	25 ^Ⅲ	FNH00-25K-A	16	MPW18-3-U016	2.5 (14)	2.5 (14)	16	47	11.5	2.5 (14)	
CFW500C14P0T4				14	7.5/5.5	1000	35 ^Ⅲ	FNH00-35K-A	20	MPW40-3-U020	4.0 (12)	4.0 (12)	24	33	14	6.0 (10)	
CFW500C16P0T4				16	10/7.5	1000	35 ^Ⅲ	FNH00-35K-A	25	MPW40-3-U025	4.0 (12)	4.0 (12)	24	33	14	6.0 (10)	
CFW500D24P0T4	500...600	500...600	D	24	15/11	1800	60 ^Ⅲ	FNH00-63K-A	40	MPW65-3-U040	6.0 (10)	6.0 (10)	34	22	21	10 (8)	
CFW500D31P0T4				31	20/15	1800	60 ^Ⅲ	FNH00-63K-A	50	MPW65-3-U050	10 (8)	10 (8)	48	18	27	10 (8)	
CFW500E39P0T4				39	25/18.5	2100	80 ^Ⅲ	FNH00-80K-A	50	MPW65-3-U050	10 (8)	10 (8)	78	8.6	39	10 (8)	
CFW500E49P0T4				49	30/22	13000	100 ^Ⅲ	FNH00-100K-A	65	MPW65-3-U065	10 (8)	10 (8)	78	8.6	39	10 (8)	
CFW500C01P7T5	500...600	500...600	E	1.7	1/0.75	495	20 ^Ⅲ	MPW18-3-D025	2.5	MPW18-3-D025	1.5 (16)	2.5 (14)	1.2	825	0.6	1.5 (16)	
CFW500C03P0T5				3.0	2/1.5	495	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	4	MPW18-3-U004	1.5 (16)	2.5 (14)	2.6	392	1.3	1.5 (16)	
CFW500C04P3T5				4.3	3/2.2	495	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	6.3	MPW18-3-D063	1.5 (16)	2.5 (14)	4	249	2	1.5 (16)	
CFW500C07P0T5				7.0	5/3.7	495	20 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	10	MPW18-3-U010	2.5 (14)	2.5 (14)	6	165	3	1.5 (16)	
CFW500C10P0T5	500...600	500...600	C	10	7.5/5.5	495	25 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	16	MPW18-3-U016	2.5 (14)	2.5 (14)	9	110	4.5	1.5 (16)	
CFW500C12P0T5				12	10/7.5	495	25 ^Ⅲ	FNH00-20K-A	16	MPW18-3-U016	2.5 (14)	2.5 (14)	12.2	82	6.1	1.5 (16)	





15389443

**Referencia Rápida de
los Parámetros V3.5X**
CFW500 Convertidor de Frecuencia




— Cuando está en el modo parametrización, **nivel 1**: presione esta tecla para retornar al modo de monitoreo.

— Cuando está en el modo parametrización, **nivel 2**: presione esta tecla para retornar al **nivel 1** del modo parametrización.

— Cuando está en el modo parametrización, **nivel 3**: presione esta tecla para cancelar el nuevo valor (no salva el nuevo valor) y retornará al **nivel 2** del modo parametrización.

— Cuando está en el modo monitoreo: presione esta tecla para entrar en el modo parametrización.

— Cuando está en el modo parametrización, **nivel 1**: presione esta tecla para seleccionar el grupo de parámetros deseado — exhibe los parámetros del grupo seleccionado. — Cuando está en el modo parametrización, **nivel 2**: presione esta tecla para exhibir el parámetro — exhibe el contenido del parámetro para la modificación del contenido. — Cuando está en el modo parametrización, **nivel 3**: presione esta tecla para salvar el nuevo contenido.



Presione esta tecla para definir la dirección de rotación del motor.
Activa cuando:
P0223 = 2 o 3 en LOC y/o P0226 = 2 o 3 en REM.

Presione esta tecla para alternar entre el modo LOCAL y el REMOTO. Activa cuando: P0220 = 2 o 3.	con tiempo determinado por la rampa de desaceleración. Activa cuando: P0224 = 0 en LOC o P0227 = 0 en REM.
--	--

Presione esta tecla para acelerar el motor hasta la velocidad ajustada en P0122 por el tiempo determinado por la rampa de aceleración. La velocidad del motor es mantenida mientras la tecla es presionada. Cuando la tecla es liberada, el motor es desacelerado durante el tiempo determinado por la rampa de desaceleración, hasta su parada. Esta función está activa cuando todas las condiciones abajo sean cumplidas:

1. Gira/Para = Para.
2. Habilita General = Activo.
3. P0225 = 1 en LOC y/o P0228 = 1 en REM.

Diagrama de la pantalla de un multímetro digital con las siguientes anotaciones:

- Estado del convertidor**: Señala a la parte superior de la pantalla.
- Mostrador secundario**: Señala a los dígitos superiores de la pantalla.
- Unidad de medida (se refiere al valor del display principal)**: Señala a las unidades de medida (V, A, Ω, etc.) a la derecha de la pantalla.
- Barra para monitoreo de variable**: Señala a la barra de escala inferior de la pantalla.
- Mostrador principal**: Señala a los dígitos inferiores de la pantalla.
- Menú (para selección de los grupos de parámetros) - solamente un grupo de parámetros es mostrado cada vez**: Señala a la columna de funciones de medición (PARAM, READ, MODIF, BASIC, MOTOR, I/O, NET, HMI, SPLC, STARTUP) a la izquierda de la pantalla.

Modo Monitoreo

- Es el estado inicial de la HMI tras la configuración y el display de inicialización, con valores estándar de fábrica
- El campo Menú no está activo en ese modo
- Los campos mostrador principal, mostrador secundario de la HMI y la barra para monitora y/o indican los valores de tres parámetros predefinidos por P0205, P0206 y P0207
- Partiendo del modo de monitoreo, al presionar la tecla **ENTER/MENU** se conmuta para el modo parametrización

Modo Parametrización

Nivel 1:

- Este es el primer nivel del modo parametrización. Es posible escoger el grupo de parámetro utilizando las teclas . Los campos mostrador principal, mostrador secundario, barra para monitoreo de variable y unidades de medida no son mostrados en ese nivel
- Presione la tecla **ENTER/MENU** para ir al nivel 2 del modo parametrización - selección de parámetros
- Presione la tecla **BACK/ESC** para retornar al modo monitoreo

Nivel 2:

- El número del parámetro es exhibido en el display principal y su contenido en el display secundario
- Use las teclas para encontrar el parámetro deseado
- Presione la tecla **ENTER/MENU** para ir al nivel 3 del modo parametrización - alteración del contenido de los parámetros
- Presione la tecla **BACK/ESC** para retornar al nivel 1 del modo parametrización

Nivel 3:

- El contenido del parámetro es exhibido en el display principal y el número del parámetro en el display secundario
- Use las teclas para configurar un nuevo valor para el parámetro seleccionado
- Presione la tecla **ENTER/MENU** para confirmar la modificación (guardar el nuevo valor) o **BACK/ESC** para cancelar la modificación (no guarda el nuevo valor). En ambos casos la HMI retorna al nivel 2 del modo parametrización

NOTA!

- ro = parámetro solamente lectura.
- V/f = parámetro disponible en modo V/f.
- cfg = parámetro de configuración, solamente puede ser alterado con el motor parado.
- VVW = parámetro disponible en modo VVW.
- VVW PM = parámetro disponible en modo VVW PM.
- Vectorial = parámetro disponible en el modo vectorial.
- Sless = parámetro disponible solo en modo sensorless.
- Enc = parámetro disponible solo en modo vectorial con encoder.

Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Propor.	Grupos	
P0000	Acceso a los Parámetros	0 a 9999	0			
P0001	Referencia Velocidad	0 a 65535 rpm		ro	READ	
P0002	Velocidad de Salida	0 a 65535 rpm		ro	READ	
P0003	Corriente del Motor	0,0 a 200,0 A		ro	READ	
P0004	Tensión Link DC (Ud)	0 a 2000 V		ro	READ	
P0005	Frecuencia del Motor	0,0 a 500,0 Hz		ro	READ	
P0006	Estado del Convertidor	0 = Ready (Pronto) 1 = Run (Ejecución) 2 = Subtensión 3 = Falla 4 = Autoajuste	5 = Configuración 6 = Frenado CC 7 = Reservado 8 = Fire Mode 9 = Reservado		ro	READ
P0007	Tensión de Salida	0 a 2000 V		ro	READ	
P0010	Potencia de Salida	0,0 a 6553,5 kW		ro	READ	
P0011	Factor de Potencia	-1,00 a 1,00		ro	READ	
P0012	Estado DI8 a DI1	Bit 0 = DI1 Bit 1 = DI2 Bit 2 = DI3 Bit 3 = DI4	Bit 4 = DI5 Bit 5 = DI6 Bit 6 = DI7 Bit 7 = DI8		READ, I/O	
P0013	Estado DO5 a DO1	Bit 0 = DO1 Bit 1 = DO2 Bit 2 = DO3	Bit 3 = DO4 Bit 4 = DO5	ro	READ, I/O	
P0022	Valor de FI en Hz	0 a 20000 Hz		ro	READ, I/O	
P0023	Versión de SW Princ.	0,00 a 655,35		ro	READ	
P0030	Temp. Módulo	-20 a 150 °C		ro	READ	
P0037	Sobrecarga Motor Ixt	0 a 100 %		ro	READ	
P0047	Estado CONF	0 a 999		ro	READ	
P0048	Alarma Actual	0 a 999		ro	READ	
P0049	Falla Actual	0 a 999		ro	READ	
P0050	Última Falla	0 a 999		ro	READ	
P0100	Tiempo Aceleración	0,1 a 999,0 s	10,0 s		BASIC	
P0101	Tiempo Desaceleración	0,1 a 999,0 s	10,0 s		BASIC	
P0120	Backup de la Ref. Veloc.	0 = Inactivo 1 = Activo 2 = Backup por P0121	1			
P0121	Referencia vía HMI	0,0 a 500,0 Hz	3,0 Hz			
P0133	Velocidad Mínima	0,0 a 500,0 Hz	3,0 Hz		BASIC	
P0134	Velocidad Máxima	0,0 a 500,0 Hz	66,0 (55,0) Hz		BASIC	
P0135	Corriente Máxima Salida	0,0 a 400,0 A	1,5 x I _{nom}	V/I, V/VW, V/VW PM	BASIC, MOTOR	
P0136	Boost de Torque Man.	0,0 a 30,0 %	Conforme modelo del convertidor	V/I, V/VW PM	BASIC, MOTOR	
P0156	Corr. Sobrecarga 100 %	0,0 a 400,0 A	1,1 x I _{nom}			
P0157	Corr. Sobrecarga 50 %	0,0 a 400,0 A	1,0 x I _{nom}			
P0158	Corr. Sobrecarga 5 %	0,0 a 400,0 A	0,8 x I _{nom}			
P0202	Tipo de Control	0 = V/f 1 y 2 = Sin Función 3 = Sensorless 4 = Encoder	5 = VVW 6 y 7 = Sin Función 8 = VVW PM	0	cfg	STARTUP
P0204	Carga/Salva Parám.	0 a 4 = Sin Función 5 = Carga WEG 60 Hz 6 = Carga WEG 50 Hz 7 = Carga Usuario 1 8 = Carga Usuario 2	9 = Guarda Usuario 1 10 = Guarda Usuario 2 11 = Carga Padron SoftPLC 12 a 15 = Reservado	0	cfg	
P0220	Selección Fuente LOC/REM	0 = Siempre LOCAL 1 = Siempre REMOTO 2 = Tecla HMI (LOC) 3 = Tecla HMI (REM) 4 = Entrada Digital Dix 5 = Serial/USB (LOC)	6 = Serial/USB (REM) 7 y 8 = Sin Función 9 = CO/DN/PB/Eth (LOC) 10 = CO/DN/PB/Eth (REM) 11 = SoftPLC	2	cfg	I/O
P0221	Sel. Referencia LOC	0 = Teclas HMI 1 = AI1 2 = AI2 3 = AI3 4 = FI 5 = AI1 + AI2 > 0 6 = AI1 + AI2 7 = E.P. 8 = Multispeed	9 = Serial/USB 10 = Sin Función 11 = CO/DN/PB/Eth 12 = SoftPLC 13 = Sin Función 14 = AI1 > 0 15 = AI2 > 0 16 = AI3 > 0 17 = FI > 0	0	cfg	I/O
P0222	Sel. Referencia REM	Ver opciones en P0221		1	cfg	I/O
P0223	Selección Giro LOC	0 = Horario 1 = Antihorario 2 = Tecla HMI (H) 3 = Teclas HMI (AH) 4 = Dix 5 = Serial/USB (H)	6 = Serial/USB (AH) 7 = Sin Función 9 = CO/DN/PB/Eth (H) 10 = CO/DN/PB/Eth (AH) 11 = Sin Función 12 = SoftPLC	2	cfg	I/O
P0224	Selección Gira/Para LOC	0 = Tecla HMI 1 = Dix 2 = Serial/USB	3 = Sin Función 4 = CO/DN/PB/Eth 5 = SoftPLC	0	cfg	I/O
P0225	Selección JOG LOC	0 = Inactivo 1 = Teclas HMI 2 = Dix 3 = Serial/USB	4 = Sin Función 5 = CO/DN/PB/Eth 6 = SoftPLC	1	cfg	I/O
P0226	Selección Giro REM	Ver opciones en P0223		4	cfg	I/O
P0227	Selección Gira/Para REM	0 = Tecla HMI 1 = Dix 2 = Serial/USB	3 = Sin Función 4 = CO/DN/PB/Eth 5 = SoftPLC	1	cfg	I/O
P0228	Selección JOG REM	Ver opciones en P0225		2	cfg	I/O
P0263	Función de la Entrada DI1	0 = Sin Función 1 = Gira/Para 2 = Habilita General 3 = Parada Rápida 4 = Avance 5 = Retorno 6 = Start 7 = Stop 8 = Sentido Giro Horario 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Acelera E.P. 12 = Desacelera E.P. 13 = Multispeed 14 = 2ª Rampa 15 a 17 = Sin Función 18 = Sin Alarma Ext 19 = Sin Falla Ext. 20 = Reset de Falla 21 = SoftPLC 22 = Man/Auto PID 23 = Sin Función 24 = Desab. Flying Start 25 = Regul. Link DC 26 = Bloquea Prog 27 = Carga Usuario 1	28 = Carga Usuario 2 29 = PTC 30 y 31 = Sin Función 32 = Multispeed 2ª Rampa 33 = Ac. E.P. 2ª Rampa 34 = De. E.P. 2ª Rampa 35 = Avance 2ª Rampa 36 = Retorno 2ª Rampa 37 = Enciende/Ac. E.P. 38 = De. E.P./Apaga 39 = Función 1 Aplicación 40 = Función 2 Aplicación 41 = Función 3 Aplicación 42 = Función 4 Aplicación 43 = Función 5 Aplicación 44 = Función 6 Aplicación 45 = Función 7 Aplicación 46 = Función 8 Aplicación 47 = Auto/Man. PIDInt 48 = Auto/Man. PIDExt 49 = Bypass 50 = Fire Mode 51 = Gira/Para On-Lock 52 = Avance On-Lock 53 = Retorno On-Lock	1	cfg	I/O
P0264	Función de la Entrada DI2	Ver Opciones en P0263		8	cfg	I/O
P0265	Función de la Entrada DI3	Ver Opciones en P0263		20	cfg	I/O
P0266	Función de la Entrada DI4	Ver Opciones en P0263		10	cfg	I/O
P0267	Función de la Entrada DI5	Ver Opciones en P0263		0	cfg	I/O
P0268	Función de la Entrada DI6	Ver Opciones en P0263		0	cfg	I/O
P0269	Función de la Entrada DI7	Ver Opciones en P0263		0	cfg	I/O
P0270	Función de la Entrada DI8	Ver Opciones en P0263		0	cfg	I/O
P0295	Corr. Nom. Inv.	0,0 a 400,0 A	Conforme modelo del convertidor	ro	READ	
P0296	Tensión Nominal Red	0 = 200 - 240 V 1 = 380 V 2 = 400 - 415 V 3 = 440 - 460 V	4 = 480 V 5 = 500 - 525 V 6 = 550 - 575 V 7 = 600 V	Conforme modelo del convertidor	ro, cfg	READ
P0297	Frec. de Conmutación	2500 a 15000 Hz	5000 Hz	cfg		
P0401	Corriente Nom. Motor	0,0 a 400,0 A	1,0 x I _{nom}	cfg	MOTOR, STARTUP	
P0402	Rotación Nom. Motor	0 a 30000 rpm	1710 (1425) rpm	cfg	MOTOR, STARTUP	

Fallas y alarmas más comunes

Falla / Alarma	Descripción	Causas Probables
A0046 Carga Alta en el Motor	Alarma de sobrecarga en el motor	■ Ajuste de P0156, P0157 y P0158 con valor bajo para el motor utilizado ■ Carga alta en el eje del motor
A0050 Temperatura Elevada en el Módulo de Potencia	Alarma de temperatura elevada medida en el sensor de temperatura (NTC) del módulo de potencia	■ Temperatura ambiente al rededor del convertidor alta (> 50 °C) y corriente de salida elevada ■ Ventilador bloqueado o defectuoso ■ Disipador muy sucio, impidiendo el flujo de aire ■ Cableado en las entradas D11 a D18 abierta o con mal contacto
A0090 Alarma Externa	Alarma externa vía Dlx (opción "Sin Alarma Externa" en P026x)	
A0700 Falla en la Comunicación con HMI Remota	Sin comunicación con HMI remota, no obstante, hay comando o referencia de velocidad para esta fuente	■ Verifique que la interfaz de comunicación con HMI esté configurada correctamente en el parámetro P0312 ■ Cable de la HMI desconectado
F0021 Subtensión en el Link DC	Falla de subtensión en el circuito intermedio	■ Tensión de alimentación incorrecta, verifique que los datos en la etiqueta del convertidor estén de acuerdo con la red de alimentación y el parámetro P0296 ■ Tensión de alimentación muy baja, ocasionando tensión en el Link DC menor que el valor mínimo (en P0004): Ud < 200 Vcc en 200-240 Vca (P0296 = 0) Ud < 360 Vcc en 380-480 Vca (P0296 = 1) Ud < 500 Vcc en 500-600 Vca (P0296 = 2) ■ Falta de fase en la entrada ■ Falta en el circuito de precarga
F0022 Sobretensión Link DC	Falla de sobretensión en el circuito intermedio	■ Tensión de alimentación incorrecta, verifique que los datos en la etiqueta del convertidor estén de acuerdo con la red de alimentación y el parámetro P0296 ■ Tensión de alimentación muy alta, resultando en una tensión en el Link DC mayor que el valor máximo (en P0004): Ud > 410 Vcc en 200-240 Vca (P0296 = 0) Ud > 810 Vcc en 380-480 Vca (P0296 = 1) Ud > 1000 Vcc en 500-600 Vca (P0296 = 2) ■ Inercia de carga muy alta o rampa de desaceleración muy rápida ■ Ajuste de P0151, P0153 o P0185 muy alto
F0031 Falla de Comunicación con Módulo Plug-in	Control principal no logra establecer el Link de comunicación con el módulo plug-in	■ Módulo plug-in dañado ■ Módulo plug-in mal conectado ■ Problema de identificación del módulo plug-in, consulte P0027
F0051 Sobrettemperatura en los IGBTs	Falla de sobrettemperatura medida en el sensor de temperatura (NTC) del módulo de potencia	■ Temperatura ambiente alrededor del convertidor alta (> 50 °C) y corriente de salida elevada ■ Ventilador bloqueado o defectuoso ■ Disipador muy sucio, impidiendo el flujo de aire
F0070 Sobrecorriente/ Cortocircuito	Sobrecorriente o cortocircuito en la salida, Link DC o resistor de frenado	■ Cortocircuito entre dos fases del motor ■ Cortocircuito de los cables de conexión del resistor de frenado reostático ■ Módulo de IGBTs en corto o dañado ■ Arranque con rampa de aceleración muy corta ■ Arranque con motor grande sin la función Flying Start
F0072 Sobrecarga en el Motor	Falla de Sobrecarga en el motor (60 s en 1,5 x Inom)	■ Ajuste de P0156, P0157 y P0158 muy bajo en relación a la corriente de operación del motor ■ Carga en el eje del motor muy alta
F0080 Falla en la CPU (Watchdog)	Falla relativa al algoritmo de supervisión de la CPU principal del convertidor	■ Ruido eléctrico ■ Falta en el firmware del convertidor
F0084 Falla de Autodiagnosis	Falla relativa al algoritmo de identificación automática del hardware del convertidor y módulo plug-in	■ Mal contacto en las conexiones entre el control principal y el módulo de potencia ■ Hardware no compatible con la versión de firmware ■ Defecto en los circuitos internos del convertidor ■ Cableado en las entradas D11 a D18 abierta o con mal contacto
F0091 Falla Externa	Falla externa vía Dlx (opción "Sin Falla Externa" en P026x)	
F0700 Falla en la Comunicación con HMI Remota	Sin comunicación con HMI remota, no obstante, hay comando o referencia de velocidad para esta fuente	■ Verifique si la interfaz de comunicación con HMI está configurada correctamente en el parámetro P0312 ■ Cable de la HMI desconectado

El CFW500 es configurado de fábrica a través del ajuste de sus parámetros, para definir el comando lógico y la referencia de velocidad en ambos modos de operación LOCAL y REMOTO. Este ajuste de fábrica puede ser restaurado a través de P0204 tanto para motores 60Hz como 50Hz (P0204 = 5 o 6).

En el modo LOCAL, el comando y la referencia son direccionados a la HMI del CFW500, permitiendo los comandos de Gira/Para, JOG y Sentido de Giro del motor. Además de estos comandos, la HMI también es fuente para selección del modo LOCAL o REMOTO a través de su teclado. La referencia de velocidad puede ser ajustada en el parámetro P0121, o a través de las teclas  y  de la HMI en el modo de monitoreo.

En el modo REMOTO, el comando y la referencia de velocidad son direccionados a los bornes del producto; la DI1 Ejecuta Gira/Para y la DI2 el Sentido de Giro. La referencia queda a cargo de la entrada analógica AI1 en este modo.



15389443

Referência Rápida dos Parâmetros V3.5X

CFW500 Inversor de Frequência




NOTA!

Para mais informações, consulte o manual de programação disponível para download em **www.weg.net**.

1 USO DA HMI PARA OPERAÇÃO DO INVERSOR

- | | |
|---|---|
| <p>- Quando no modo parametrização, nível 1: pressione esta tecla para retornar ao modo de monitoração.</p> <p>- Quando no modo parametrização, nível 2: pressione esta tecla para retornar ao nível 1 do modo parametrização.</p> <p>- Quando no modo parametrização, nível 3: pressione esta tecla para cancelar o novo valor (não salva o novo valor) e retornar ao nível 2 do modo parametrização.</p> | <p>- Quando no modo monitoração: pressione esta tecla para entrar no modo parametrização.</p> <p>- Quando no modo parametrização, nível 1: pressione esta tecla para selecionar o grupo de parâmetros desejado - exibe os parâmetros do grupo selecionado.</p> <p>- Quando no modo parametrização, nível 2: pressione esta tecla para exibir o parâmetro a exibir e o conteúdo do parâmetro para a modificação do conteúdo.</p> <p>- Quando no modo parametrização, nível 3:</p> |
|---|---|

- Quando no modo monitoração: pressione a tecla para aumentar a velocidade.
- Quando no modo parametrização, **nível 1**:
1- pressione esta tecla para ir ao grupo anterior. - Quando no modo parametrização, **nível 2**: pressione esta tecla para ir ao próximo parâmetro.
- Quando no modo parametrização, **nível 3**:
1- pressione esta tecla para incrementar conteúdo do parâmetro.
-
- parametrização.
- Quando no modo monitoração: pressione esta tecla para diminuir a velocidade.
- Quando no modo parametrização, **nível 1**:
1- pressione esta tecla para ir ao próximo grupo. - Quando no modo parametrização, **nível 2**:
1- pressione esta tecla para ir ao parâmetro anterior. - Quando no modo parametrização, **nível 3**:
1- pressione esta tecla para decrementar conteúdo do parâmetro.



- | | |
|---|---|
| <p>Pressione esta tecla para definir a direção de rotação do motor.</p> <p>Ativa quando:
 P0223 = 2 ou 3 em LOC e/ou P0226 = 2 ou 3 em REM.</p> | <p>Pressione esta tecla para desacelerar o motor com tempo determinado pela rampa de desaceleração.</p> <p>Ativa quando:
 P0224 = 0 em LOC ou P0227 = 0 em RFM.</p> |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| Pressione esta tecla para alterar entre o modo LOCAL e o REMOTO.
Ativa quando:
P0220 = 2 ou 3. | Pressione esta tecla para acelerar o motor com tempo determinado pela rampa de aceleração.
Ativa quando:
P0224 = 0 em LOC ou P0227 = 0 em REM. |
|--|--|

- Pressione esta tecla para acelerar o motor até a velocidade ajustada em P0122 pelo tempo determinado pela rampa de aceleração. A velocidade do motor é mantida enquanto a tecla é pressionada. Quando a tecla é liberada, o motor é desacelerado durante o tempo determinado pela rampa de desaceleração, até a sua parada. Esta função está ativa quando todas as condições abaixo forem satisfeitas:
1. Gira/Para = Para.
 2. Habilita Geral = Ativo.
 3. P0225 = 1 em LOC e/ou P0228 = 1 em REM.

1.1 INDICACOES NO DISPLAY DA HMI

-
- Diagrama de um medidor de energia com as seguintes legendas:
- Estado do inversor
 - Menu (para seleção dos grupos de parâmetros) – somente um grupo de parâmetros é mostrado cada vez
 - Mostrador principal
 - Mostrador secundário
 - Unidade de medida (refere-se ao valor do mostrador principal)
 - Barra gráfica

1.2 MODOS DE OPERAÇÃO DA HMI

Modo Monitoração

- É o estado inicial da HMI após a energização e da tela de inicialização, com valores padrão de fábrica
- O campo Menu não está ativo nesse modo
- Os campos mostrador principal, mostrador secundário da HMI e a barra para monitoração indicam os valores de três parâmetros prédefinidos por P0205, P0206 e P0207
- Partindo do modo de monitoração, ao pressionar a tecla **ENTER/MENU** comuta-se para o modo parametrização

Modo Parametrização

Nível 1:

- Este é o primeiro nível do modo parametrização. É possível escolher o grupo de parâmetro utilizando as teclas **▲** e **▼**
- Os campos mostrador principal, mostrador secundário, barra para monitoração de variável e unidades de medida não são mostrados nesse nível
- Pressione a tecla **ENTER/MENU** para ir ao nível 2 do modo parametrização – seleção de parâmetros
- Pressione a tecla **BACK/ESC** para retornar ao modo monitoração

Nível 2:

- O número do parâmetro é exibido no mostrador principal e o seu conteúdo no mostrador secundário
- Use as teclas **▲** e **▼** para encontrar o parâmetro desejado
- Pressione a tecla **ENTER/MENU** para ir ao nível 3 do modo parametrização – alteração do conteúdo dos parâmetros
- Pressione a tecla **BACK/ESC** para retornar ao nível 1 do modo parametrização

Nível 3:

- O conteúdo do parâmetro é exibido no mostrador principal e o número do parâmetro no mostrador secundário
- Use as teclas **▲** e **▼** para configurar o novo valor para o parâmetro selecionado
- Pressione a tecla **ENTER/MENU** para confirmar a modificação (salvar o novo valor) ou **BACK/ESC** para cancelar a modificação (não salva o novo valor). Em ambos os casos a HMI retorna para o nível 2 do modo parametrização

2 PRINCIPAIS PARÂMETROS



NOTA!

ro = parâmetro somente leitura.
V/f = parâmetro disponível em modo V/f.
cfg = parâmetro de configuração, somente pode ser alterado com o motor parado.
VVW = parâmetro disponível em modo VVW.
VVW PM = parâmetro disponível em modo VVW PM.
Vetorial = parâmetro disponível em modo vetorial.
Sless = parâmetro disponível apenas em modo sensorless.
Enc = parâmetro disponível apenas em modo vetorial com encoder.

Parâmr.	Descrição	Faixa de Valores		Ajuste de Fábrica	Propr.	Grupos
P0000	Acesso aos Parâmetros	0 a 9999		0		
P0001	Referência Velocidade	0 a 65535 rpm			ro	READ
P0002	Velocidade de Saída	0 a 65535 rpm			ro	READ
P0003	Corrente do Motor	0,0 a 200,0 A			ro	READ
P0004	Tensão Link DC (Ud)	0 a 2000 V			ro	READ
P0005	Frequência de Saída (Motor)	0,0 a 500,0 Hz			ro	READ
P0006	Estado do Inversor	0 = Ready (Pronto) 1 = Run (Execução) 2 = Subtensão 3 = Falha 4 = Autoajuste	5 = Configuração 6 = Frenagem CC 7 = Reservado 8 = Fire Mode 9 = Reservado		ro	READ
P0007	Tensão de Saída	0 a 2000 V			ro	READ
P0010	Potência de Saída	0,0 a 6553,5 kW			ro	READ
P0011	Fator de Potência	-1,00 a 1,00			ro	READ
P0012	Estado DI8 a DI1	Bit 0 = DI1 Bit 1 = DI2 Bit 2 = DI3 Bit 3 = DI4	Bit 4 = DI5 Bit 5 = DI6 Bit 6 = DI7 Bit 7 = DI8		ro	READ, I/O
P0013	Estado DO5 a DO1	Bit 0 = DI1 Bit 1 = DI2 Bit 2 = DI3	Bit 3 = DI4 Bit 4 = DI5		ro	READ, I/O
P0022	Valor de FI Hz	0 a 20000 Hz			ro	READ, I/O
P0023	Versão de SW Princ.	0,00 a 655,35			ro	READ
P0030	Temp. Módulo	-20 a 150 °C			ro	READ
P0037	Sobrecarga do Motor Ixt	0 a 100 %			ro	READ
P0047	Estado CONF	0 a 999			ro	READ
P0048	Alarme Atual	0 a 999			ro	READ
P0049	Falha Atual	0 a 999			ro	READ
P0050	Última Falha	0 a 999			ro	READ
P0100	Tempo Aceleração	0,1 a 999,0 s		10,0 s		BASIC
P0101	Tempo Desaceleração	0,1 a 999,0 s		10,0 s		BASIC
P0120	Backup da Ref. Veloc.	0 = Inativo 1 = Ativo 2 = Backup por P0121		1		
P0121	Referência via HMI	0,0 a 500,0 Hz		3,0 Hz		
P0133	Velocidade Mínima	0,0 a 500,0 Hz		3,0 Hz		BASIC
P0134	Velocidade Máxima	0,0 a 500,0 Hz		66,0 (55,0) Hz		BASIC
P0135	Corrente Máxima Saída	0,0 a 400,0 A		1,5 x I _{nom}	V/I, VVWV, VVWV PM	BASIC, MOTOR
P0136	Boost de Torque Man.	0,0 a 30,0 %		Conforme modelo do inversor	V/I, VVWV PM	BASIC, MOTOR
P0156	Corr. Sobrecarga 100 %	0,0 a 400,0 A		1,1 x I _{nom}		
P0157	Corr. Sobrecarga 50 %	0,0 a 400,0 A		1,0 x I _{nom}		
P0158	Corr. Sobrecarga 5 %	0,0 a 400,0 A		0,8 x I _{nom}		
P0202	Tipo de Controle	0 = V/f 1 e 2 = Sem Função 3 = Sensorless 4 = Encoder	5 = VVW 6 e 7 = Sem Função 8 = VVW PM	0	cfg	STARTUP
P0204	Carrega/Salva Parâmr.	0 = Sem Função 5 = Carrega WEG 60 Hz 6 = Carrega WEG 50 Hz 7 = Carr. Usuário 1 8 = Carr. Usuário 2	9 = Salva Usuário 1 10 = Salva Usuário 2 11 = Carrega Padrão SoftPLC 12 a 15 = Reservado	0	cfg	
P0220	Seleção Fonte LOC/REM	0 = Sempre LOCAL 1 = Sempre REMOT 2 = Tecla HMI (LOC) 3 = Tecla HMI (REM) 4 = Entrada Digital (DIx) 5 = Serial/USB (LOC)	6 = Serial/USB (REM) 7 e 8 = Sem Função 9 = CO/DN/PB/Eth (LOC) 10 = CO/DN/PB/Eth (REM) 11 = SoftPLC	2	cfg	I/O
P0221	Sel. Referência LOC	0 = Teclas HMI 1 = AI1 2 = AI2 3 = AI3 4 = FI 5 = AI1 + AI2 > 0 6 = AI1 + AI2 7 = E.P. 8 = Multispeed	9 = Serial/USB 10 = Sem Função 11 = CO/DN/PB/Eth 12 = SoftPLC 13 = Sem Função 14 = AI1 > 0 15 = AI2 > 0 16 = AI3 > 0 17 = FI > 0	0	cfg	I/O
P0222	Sel. Referência REM	Ver opções em P0221		1	cfg	I/O
P0223	Seleção Giro LOC	0 = Horário 1 = Anti-horário 2 = Tecla HMI (H) 3 = Teclas HMI (AH) 4 = DIx 5 = Serial/USB (H)	6 = Serial/USB (AH) 7 e 8 = Sem Função 9 = CO/DN/PB/Eth (H) 10 = CO/DN/PB/Eth (AH) 11 = Sem Função 12 = SoftPLC	2	cfg	I/O
P0224	Seleção Gira/Para LOC	0 = Tecla HMI 1 = DIx 2 = Serial/USB	3 = Sem Função 4 = CO/DN/PB/Eth 5 = SoftPLC	0	cfg	I/O
P0225	Seleção JOG LOC	0 = Inativo 1 = Tecla HMI 2 = DIx 3 = Serial/USB	4 = Sem Função 5 = CO/DN/PB/Eth 6 = SoftPLC	1	cfg	I/O
P0226	Seleção Giro REM	Ver opções em P0223		4	cfg	I/O
P0227	Seleção Gira/Para REM	0 = Tecla HMI 1 = DIx 2 = Serial/USB	3 = Sem Função 4 = CO/DN/PB/Eth 5 = SoftPLC	1	cfg	I/O
P0228	Seleção JOG REM	Ver opções em P0225		2	cfg	I/O
P0263	Função da Entrada DI1	0 = Sem Função 1 = Gira/Para 2 = Habilita Geral 3 = Parada Rápida 4 = Avanço 5 = Retorno 6 = Start 7 = Stop 8 = Sentido de Giro Horário 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Acelera E.P. 12 = Desacelera E.P. 13 = Multispeed 14 = 2ª Rampa 15 a 17 = Sem Função 18 = Sem Alarme Ext. 19 = Sem Falha Ext. 20 = Reset 21 = SoftPLC 22 = Man./Auto PID 23 = Sem Função 24 = Desab. Flying Start 25 = Regul. Link CC 26 = Bloqueia Prog. 27 = Carrega Usuário 1	28 = Carrega Usuário 2 29 = PTO 30 e 31 = Sem Função 32 = Multispeed 2ª Rampa 33 = Ac. E.P. 2ª Rampa 34 = De. E.P. 2ª Rampa 35 = Avanço 2ª Rampa 36 = Retorno 2ª Rampa 37 = Liga / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Desl. 39 = Função 1 Aplicação 40 = Função 2 Aplicação 41 = Função 3 Aplicação 42 = Função 4 Aplicação 43 = Função 5 Aplicação 44 = Função 6 Aplicação 45 = Função 7 Aplicação 46 = Função 8 Aplicação 47 = Auto/Man. PIDInt 48 = Auto/Man. PIDExt 49 = Bypass 50 = Fire Mode 51 = Gira/Para On-Lock 52 = Avanço On-Lock 53 = Retorno On-Lock	1	cfg	I/O
P0264	Função da Entrada DI2	Ver Opções em P0263		8	cfg	I/O
P0265	Função da Entrada DI3	Ver Opções em P0263		20	cfg	I/O
P0266	Função da Entrada DI4	Ver Opções em P0263		10	cfg	I/O
P0267	Função da Entrada DI5	Ver Opções em P0263		0	cfg	I/O
P0268	Função da Entrada DI6	Ver Opções em P0263		0	cfg	I/O
P0269	Função da Entrada DI7	Ver Opções em P0263		0	cfg	I/O
P0270	Função da Entrada DI8	Ver Opções em P0263		0	cfg	I/O
P0295	Corr. Norm. Inv.	0,0 a 400,0 A		Conforme modelo do inversor	ro	READ
P0296	Tensão Nominal Rede	0 = 200 - 240 V 1 = 380 V 2 = 400 - 415 V 3 = 440 - 460 V	4 = 480 V 5 = 500 - 525 V 6 = 550 - 575 V 7 = 600 V	Conforme modelo do inversor	ro, cfg	READ
P0297	Freq. de Chaveamento	2500 a 15000 Hz		5000 Hz	cfg	
P0401	Corrente Nom. Motor	0,0 a 400,0 A		1,0 x I _{nom}	cfg	MOTOR, STARTUP

Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.	Grupos
P0402	Rotação Nom. Motor	0 a 30000 rpm	1710 (1425) rpm	cfg	MOTOR, STARTUP
P0403	Frequência Nom. Motor	0 a 500 Hz	60 (50) Hz	cfg	MOTOR, STARTUP

3 FALHAS E ALARMES

Falhas e alarmes mais comuns

Falha / Alarme	Descrição	Causas Prováveis
A0046 Carga Alta no Motor	Alarme de sobrecarga no motor	■ Ajuste de P0156, P0157 e P0158 com valor baixo para o motor utilizado ■ Carga no eixo do motor alta
A0050 Temperatura Elevada no Módulo de Potência	Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do módulo de potência	■ Temperatura ambiente ao redor do inversor alta (> 50 °C) e corrente de saída elevada ■ Ventilador bloqueado ou defeituoso ■ Dissipador muito sujo, impedindo o fluxo de ar
A0090 Alarme Externo	Alarme externo via Dlx (opção "Sem Alarme Externo" em P026x)	■ Fiação nas entradas D1 a D18 aberta ou com mau contato
A0700 Falha na Comunicação com HMI Remota	Sem comunicação com HMI remota, porém não há comando ou referência de velocidade para esta fonte	■ Verifique se a interface de comunicação com HMI está configurada corretamente no parâmetro P0312 ■ Cabo da HMI desconectado
F0021 Subtensão no Link DC	Falha de subtensão no circuito intermediário	■ Tensão de alimentação errada, confira os dados na etiqueta do inversor estão de acordo com a rede de alimentação e o parâmetro P0296 ■ Tensão de alimentação muito baixa, ocasionando tensão no Link DC menor que o valor mínimo (em P0004): Ud < 200 Vcc em 200-240 Vca (P0296 = 0) Ud < 360 Vcc em 380-480 Vca (P0296 = 1) Ud < 500 Vcc em 500-600 Vca (P0296 = 2) ■ Falta de fase na entrada ■ Falha no circuito de pré-carga
F0022 Sobretensão no Link DC	Falha de sobretensão no circuito intermediário	■ Tensão de alimentação errada, confira os dados na etiqueta do inversor estão de acordo com a rede de alimentação e o parâmetro P0296 ■ Tensão de alimentação muito alta, resultando em uma tensão no Link DC maior que o valor máximo (em P0004): Ud > 410 Vcc em 200-240 Vca (P0296 = 0) Ud > 810 Vcc em 380-480 Vca (P0296 = 1) Ud > 1000 Vcc em 500-600 Vca (P0296 = 2) ■ Inércia de carga muito alta ou rampa de desaceleração muito rápida ■ Ajuste de P0151, P0153 ou P0185 muito alto
F0031 Falha de Comunicação com Módulo Plug-in	Controle principal não consegue estabelecer o link de comunicação com o módulo plug-in	■ Módulo plug-in danificado ■ Módulo plug-in mal conectado ■ Problema de identificação do módulo plug-in, consulte P0027
F0051 Sobretensão nos IGBTs	Falha de sobretensão medida no sensor de temperatura (NTC) do módulo de potência	■ Temperatura ambiente ao redor do inversor alta (> 50 °C) e corrente de saída elevada ■ Ventilador bloqueado ou defeituoso ■ Dissipador muito sujo, impedindo o fluxo de ar
F0070 Sobrecorrente/Curto-circuito	Sobrecorrente ou curto-circuito na saída, Link DC ou resistor de frenagem	■ Curto-circuito entre duas fases do motor ■ Curto-circuito dos cabos de ligação do resistor de frenagem resistiva ■ Módulo de IGBTs em curto ou danificado ■ Partida com rampa de aceleração muito curta ■ Partida com motor girando sem a função Flying Start
F0072 Sobrecarga no Motor	Falha de sobrecarga no motor (60 s em 1,5 x Inom)	■ Ajuste de P0156, P0157 e P0158 muito baixo em relação à corrente de operação do motor ■ Carga no eixo do motor muito alta
F0080 Falha na CPU (Watchdog)	Falha relativa ao algoritmo de supervisão da CPU principal do inversor	■ Ruído elétrico ■ Falha no firmware do inversor
F0084 Falha de Autodiagnose	Falha relativa ao algoritmo de identificação automática do hardware do inversor e módulo plug-in	■ Mau contato nas conexões entre o controle principal e o módulo de potência ■ Hardware não compatível com a versão de firmware ■ Defeito nos circuitos internos do inversor
F0091 Falha Externa	Falha externa via Dlx (opção "Sem Falha Externa" em P026x)	■ Fiação nas entradas D11 a D18 aberta ou com mau contato
F0700 Falha na Comunicação com HMI Remota	Sem comunicação com HMI remota, porém há comando ou referência de velocidade para esta fonte	■ Verifique se a interface de comunicação com HMI está configurada corretamente no parâmetro P0312 ■ Cabo da HMI desconectado

4 CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA PARA COMANDO E REFERÊNCIA DE VELOCIDADE

O CFW500 é configurado de fábrica através do ajuste dos seus parâmetros para definir o comando lógico e a referência de velocidade em ambos os modos de operação LOCAL e REMOTO. Este padrão de fábrica pode ser restaurado através de P0204 tanto para motores 60Hz quanto 50Hz (P0204 = 5 ou 6).

No modo LOCAL o comando e a referência são direcionados a HMI do CFW500, permitindo os comandos de Gira/Para, JOG e Sentido de Giro do motor. Além desses comandos, a HMI também é fonte para seleção do modo LOCAL ou REMOTO através do seu teclado. A referência de velocidade pode ser ajustada no parâmetro P0121 ou através das teclas  e  da HMI no modo de monitoração.

No modo REMOTO o comando e a referência de velocidade são direcionados aos bornes do produto; a DI1 executa Gira/Para e a DI2 o Sentido de Giro. Já a referência fica por conta da entrada analógica AI1 neste modo.




文



1 使用HMI操作变频器

速度值。按下该键时,电机速度
当以下所有条件都满足时,



1.2 HMI操作模式

```

graph TD
    A[菜单] --> B[设置]
    B --> C[返回退出]
  
```


注意!

- ro = 只读参数。
- V/f = V/f 模式下可用参数。
- cFg = 配置参数, 数值只能在电机停止后更改。
- VVW = VVW模式中的可用参数。
- 矢量 = 矢量模式中的可用参数。
- Sless = 仅是无传感器模式中的可用参数。
- Enc = 含编码器矢量模式中的可用参数。

P0264	D12 功能	见 P0263 中的选项	8	cfg	输入/输出
P0265	D13 功能	见 P0263 中的选项	20	cfg	输入/输出
P0266	D14 功能	见 P0263 中的选项	10	cfg	输入/输出
P0267	D15 功能	见 P0263 中的选项	0	cfg	输入/输出
P0268	D16 功能	见 P0263 中的选项	0	cfg	输入/输出
P0269	D17 功能	见 P0263 中的选项	0	cfg	输入/输出
P0270	D18 功能	见 P0263 中的选项	0	cfg	输入/输出
P0295	变频器额定电流	0.0 至 400.0 A		ro	读取
P0296	线路额定电压	0 = 200 - 240 V 1 = 380 V 2 = 400 - 415 V 3 = 440 - 460 V 4 = 480 V 5 = 500 - 525 V 6 = 550 - 575 V 7 = 600 V			读取
P0297	交换频率	2500 至 15000 Hz	5000 Hz	cfg	
P0401	电机额定电流	0.0 至 400.0 A	$1.0 \times I_{\text{max}}$	cfg	电机, 启动
P0402	电机额定转速	0 至 30000 转/分	1710 (1425) 转/分	cfg	电机, 启动
P0403	电机额定频率	0 至 500 Hz	60 (50) Hz	cfg	电机, 启动

最常见故障和警报

F0072 电机过载	电机过载故障 (在 1.5xInom 内 60 s)	■ 与电机操作电流相关的 P0156、P0157 和 P0158 的设置过低 ■ 电机轴过载
F0080 CPU 故障 (监视器)	与变频器主CPU的监管算法相关的故障	■ 电子噪音 ■ 变频器固件故障
F0084 自动诊断故障	变频器硬件和插入模块自动识别算法相关的故障	■ 主要控制器件与电源组接触不良 ■ 硬件不兼容固件版本 ■ 变频器内部电路故障
F0091 外部故障	通过DIx (P026x) 的“无外部故障”选项 输入外部故障	■ DI1 至 DI8 接入接线断开或接触不良
F0700 远程HMI通信故障	远程HMI无通信, 但具有该数据源的速度指令或参考值	■ 检查 HMI 通信接口是否按参数 P0312 正确配置 ■ HMI 电源关闭

在本地模式中，指令和参考指向CFW500的IMI，允许指令 运行/停止、JOG和电机旋转方向。除了这些指令，IMI键盘还可以用于选择本地或远程模式。可在P0121或通过监控模式下的IMI 和 两个键设置速度参考值。

在远程模式中，速度参考值和指令指向产品终端：DI1执行 运行/停止，DI2执行 旋转方向。参考值由该模式中的模拟输入A11执行。