



- Hoja de Curvas Características en Modo Generador -
- Absorbing Mode Power and Torque Diagrams -

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	Vb ± 5%	500 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Tensión Máxima de Salida del Convertidor</i>	500 V
--	---------	-------	---	-------

Tensión de Base del Motor
Motor Base Voltage

$V_b \pm 5\%$	500 V
---------------	-------

Tensión Máxima de Salida del Convertidor
Tensión Máxima de Salida del Convertidor

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A ± 2%	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A ± 5%	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
h61	2037	532	362	1697	84.0	2690	3019	750	536	1697	83.6	1980	224

[illegible]