

	MAC HS4 100 S - Hoja de Curvas Características en Modo Motor - - <i>Driving Mode Power and Torque Diagrams</i> -	Página 2/2 Fecha 16/03/2015
---	---	---

	MAC HS4 100 S - Hoja de Curvas Características en Modo Motor - - <i>Driving Mode Power and Torque Diagrams</i> -	Página 2/2 Fecha 16/03/2015
---	---	---


Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	370 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	370 V
--	--------------	---	--------------

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	370 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	370 V
--	--------------	---	--------------

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	370 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	370 V
--	--------------	---	--------------

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	370 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	370 V
--	--------------	---	--------------

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
222	38	35.1	15.1	3789	129	8520	56	47	22.1	3789	130	6340	18.7

[illegible][illegible]