


Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	440 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	440 V
--	--------------	---	--------------

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
B22	460	399	264	5485	91.0	7213	686	581	394	5485	99.7	4838	120

[illegible][illegible]